

# Инструкция по сборке


RIVA

Фабрика офисной мебели.

Подставка под монитор А.ПМ-1

Габаритные размеры:

Ширина 550мм Глубина 550мм Высота 100мм



## 1. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

## 2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

**НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ.** Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

## 3. Комплектность изделия.

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол.
		Длина	Ширина		
1	Горизонт	550	550	22	1
2	Стойка	81	431	18	2

Первый размер детали указывает на направление текстуры.


В комплектацию изделия входит комплект фурнитуры.

## 4. Состав комплекта фурнитуры.

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
3		Стяжка эксцентр. 18мм	4
4		Шкант 8x30 мм	4
5		Заглушка эксцентр. пластиковая	4


Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет.

## 5. Последовательность сборки.



Для сборки изделия необходима отвертка. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждений и загрязнения мебели.

Рис.1



1. Вверните штоки эксцентриковых стяжек в горизонт. Вставьте шканты в глухие отверстия в горизонте. Вставьте эксцентрики во все глухие отверстия диаметром 15 мм.
2. Соедините между собой все детали конструкции, так чтобы фурнитура попала в ответные отверстия в стойках. Поверните эксцентрики по часовой стрелке на 180°, установите пластиковые заглушки на торцы эксцентриков.